

MORA MEGA
Femhålsblandare/Five hole mixer

SVENSKA

VIKTIGT! Monteringen av MORAMEGA POOL trehålsblandare MA-nr. 710005 måste utföras med tanke på att kopplingsdetaljer alltid skall vara åtkomliga för eventuella framtida service-behov. Åtkomlighet kan ordnas med hjälp av inspekionslucka.

NORSKA

OBS! Montering av MORAMEGA kar/dusj trehullssteller MA-nr. 710005 må utføres slik at tilslutningsdelene er lett tilgjengelige ved eventuell reparasjon/service. Tilgjengeligheten blir enklere ved å montere en inspeksjonsluke.

ENGLISH

IMPORTANT! The mounting of MORAMEGA Bath 3-hole mixers MA-No. 710005 has to be made so that the connecting fittings are accessible for eventual repair. The accessibility can be done by mounting an inspection door.

DEUTSCH

ACHTUNG! Die Montage der MORAMEGA Badarmatur Dreiloch Nr. 710005 muß so gemacht werden, damit die Anschlüsse bei einer eventuellen Reparatur zugängig sind. Eine leichtere Zugängigkeit erhält man durch die Montage eines Schaudeckels.

FRANCAIS

IMPORTANT! Les mitigeurs à 3 trous MORAMEGA Bain MA-No. 710005 doivent être installés de façon à ce que les raccords sont accessibles pour réparation. Ceci est possible avec une porte d'inspection.

DANSK

OBS! Montering af MORAMEGA kar/brus trehulssteller MA-nr. 710005 skal udføres således, at tilslutningsdelene er let tilgængelige ved eventuel reparation/service. Man opnår en lettere adgang ved montering af en inspektionslugue.

ESPAGÑOL

El montaje del MORAMEGA Baño, mezcladores de 3 agujeros MA-no. 710005 debe hacerse de forma que los ajustes de conexión sean accisibles para cualquier eventual reparación. Esta accesibilidad puede realizarse mediante el montaje de una puerta/ventanilla de inspección.

NEDERLANDS

BELANGRIJK! MORAMEGA Bad 3-gatsmengkranen MA-No. 710005 moeten zo geplaatst worden dat de verbindingsstukken bereikbaar zijn voor herstel. Dit is mogelijk door een inspectiedeur.

Русский

Внимание! Установка MORA MEGA (MA-890785) для ванной на три монтажных отверстия должна быть произведена так, чтобы существовал доступ для возможного ремонта. Проще всего это достигается при использовании смотровой дверцы.